

I.časť predmetu zákazky exteriér: Kaplnky zastavení Křížovej cesty (celkom 7 kusov) - UZPF 11664/4-10
Kaplnky sv. Anny a Trojice - UZPF 11664/2-3

Kaplnky zastavení Křížovej cesty (celkom 7 kusov).

Plochy fasád:

- čistenie - mechanické odstránenie poškodených, sekundárnych a nevhodných cementových omietok a tmelov na plochách fasád. Farebné povrchové úpravy je nutné odstrániť predovšetkým v prípade poslednej sekundárnej úpravy, ktorá vykazuje nedostatočnú mieru paropriepustnosti. Ostatné historické vrstvy budú odstránené len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý bude definovať miera zachovania ich súdržnosti a adhézie k podkladu. V soklovej časti sú poškodené omietkové vrstvy odstránené na tehlové murivo, z dôvodu realizácie sanačného projektu;
- biocídne ošetrenie aplikácia heterocyklickej zlúčeniny BFA koncentrat (Remmers) pre likvidáciu biologických nečistôt s obsahom heterocyklických zlúčenín bez obsahu fenolu, formaldehydu a ťažkých kovov a následné vymytie tlakovou vodou alebo tlakom horúcej pary cca. 150 C. V prípade potreby proces opakovať. Oplach vodou a parou je zároveň záverečnou fázou procesu čistenia;
- spevnenie povrchov oslabených omietok - realizované opakovaným nástrekom prípravku Silikatfestiger (Remmers).

Doplnenie omietkových vrstiev:

- soklová časť: v soklových partiách budú z exteriéru (po úrovňou cca 20cm nad niveletu podlahy v interiéru) aplikované sanačné omietky (jadrová aj finálna omietka zodpovedajúce smernici WTA – po realizácii sanačného systému – jeho realizácia nie je súčasťou položky);
- omietky nad soklovými partiami: budú doplnené vápennými omietkami. Pre hlbšie výpadky bude použitý prany riečny piesok väčšej frakcie, finálna vrstva bude realizovaná jemnejším plnivom v celej ploche, s prekrytím dochovaných historických vrstiev. Všetky plochy budú jemne zapucované, povrch detailov ako fazety na hranách lizénov, štukový dekoratívny prút obiehajúci vonkajšiu hranu vstupného otvoru a profilovaná korunná rímsa, budú mať povrchy vyhladené;
- nástupný schod s cementovým poterom a cementové podlahy, budú hmotovo doplnené materiálom na báze modifikovaného cementu - zachovať a stabilizovať súčasný stav.

Štukové prvky:

- čistenie: mechanické čistenie od sekundárnych náterov a nevhodných hmotových doplnkov;
- spevnenie hmoty : bude realizované opakovaným nástrekom prípravku Silikatfestiger (Remmers);
- doplnenie absencií / tmelenie: tvarové doplnenie bude prevedené vápennou omietkou jemnej frakcie. V prípade korunnej rímsy bude povrch zahladený čistou vápennou kašou, prípadne materiálom na báze vápna, s minimálnymi modifikáciami. Povrch oblúčikového vlysu bude hladný. Zdobný prvok na vnútornej hrane vstupného otvoru, bude na povrchu zahladený vtláčením zrna do vápenej omietky. Doplnené hmoty nebudú presahovať hmotu originálu, aby sa zabránilo zníženiu ostroty oživej profilácie;
- v prípade tvarovej rekonštrukcie profilácie hornej časti korunnej rímsy, bude postup nasledovný: počas procesu odstraňovania sekundárnych premalieb a nevhodných omietkových vrstiev, bude cieľom identifikovať (v prípade nálezu zamerať) zaniknutý ukončujúci profil korunnej rímsy, za účelom zhotovenia šablóny a jeho následnej rekonštrukcie.

Finálny náter exteriéru:

- záverečná povrchová úprava fasád kaplniek - v jednotnom odtieni, čo najviac sa približujúcim nálezu pôvodnej farebnosti. Konkrétny okrovotehlový odtieň bude definitívne určený na kontrolnom dni, na základe vzoriek zhotovených in situ. Náter bude realizovaný farbou na báze modifikovaného vápna. Schod bude opatrený zjednocujúcim lazúrnym náterom;
- záverečná povrchová úprava väčšiny štukových prvkov bude prevedená zhodným náterom a odtieňom, ako v prípade plôch. Korunná rímsa bude opatrená bielym náterom na báze modifikovaného vápna (napr. KEIM Romanit-Farbe).