

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s §117 (Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „výzva“).

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky pod názvom KOSTOL – Fasáda.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 písm. c) ZVO:

Názov verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 8 ods. 1 ZVO:

Názov verejného obstarávateľa: Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitra - Kalvária

Sídlo: Kalvária 714/1 94901 Nitra

Štatutárny zástupca: P. Igor Kráľ SVD (správca farnosti)

IČO: 31197850

DIČ: 2022173769

IČ DPH: neuplatňuje sa

Internetová stránka: <https://kalvaria.verbisti.sk/www/>

1A. Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie

Meno a priezvisko: Ing. Radovan Karvai

Funkcia: osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Názov: K & K Consulting, s. r. o.

Kontaktná adresa: Ota Holúska 1/D, 841 06 Bratislava

Email: radovan.karvai@gmail.com

Mobil: +421 907 720 350

Osoba zodpovedná za vypracovanie opisu predmetu zákazky: P. Igor Kráľ SVD (správca farnosti)

2. Názov predmetu zákazky:

KOSTOL – Fasáda.

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

Cena spolu 180 238,69 EUR bez DPH za celý predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepriať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe zrealizovaného prieskumu trhu počas mesiacov január 2022 až február 2022.

4. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

a/ Omietané konštrukcie exteriér:

Čistenie: mechanické odstránenie sekundárnych (nevhodných) novodobých omietok, resp. farby s plnivom/ stierky, ktoré dehonestujú vzhľad povrchu kostola. Predpokladaný rozsah odstránenia týchto vrstiev z povrchu plášt'a kostola je takmer 100%. Odstránenie náterov je nutné predovšetkým v prípade poslednej sekundárnej úpravy, ktorá vykazuje nedostatočnú mieru paropriepustnosti. V soklovej časti je potrebné odstrániť technicky nevhodné sekundárne, v súčasnosti už poškodené "dekoratívne" omietkové vrstvy (pravdepodobne na akrylátovej báze), ktoré vo vysokej miere esteticky narušajú vzhľad kostola. Na sokloch je takisto nutné odstrániť aj staršie degradované vrstvy omietok až na murivo, najmä z dôvodu realizácie sanačného projektu. V tomto kroku bude preverená aj kvalita ložnej malty zo strany exteriéru. Biocidne ošetrenie: aplikácia heterocyklickej zlúčeniny BFA koncentrat (Remmers) pre likvidáciu biologických nečistôt s obsahom heterocyklických zlúčenín bez obsahu fenolu, formaldehydu a ťažkých